


## Spare parts Micropilot S FMR53x Ersatzteile Micropilot S FMR53x

If the calibration seal is broken, the national calibration authority should normally be informed within 24 hours.  
Bei Bruch des Eich-Siegels muss in der Regel die nationale Eichbehörde innerhalb 24 Stunden informiert werden!



For using in Ex zones cable glands of the generation  $\geq B$  must be required! In addition the permissible temperature range has to be observed ( $> 75^\circ \text{C}$ ).  
Bei Einsatz in Ex-Zonen dürfen nur Kabelverschraubungen der Generation  $\geq B$  verwendet werden! Außerdem ist bei ihnen der zulässige Temperaturbereich zu beachten ( $> 75^\circ \text{C}$ ).